

技术通报

如何保养和清洁已涂漆的表面

在理想条件下，建议在清洗或清洁之前，让新涂漆的表面至少干燥两周。油漆的干燥时间可根据以下条件而变化：温度、湿度和所涂漆膜的厚度。让涂层彻底干燥可提供最大的耐久性和对基底的保护。

以下是清洁或维护已涂漆的内部或外部表面时的建议程序。

在使用清洁剂之前

- 阅读并理解所有标签说明，因为有些清洁剂是专为压力清洗装置应用而设计的。
- 确保使用合适的清洁剂。
- 请勿将含有漂白剂或氨的清洁溶液混合在一起。
- 使用磨蚀性清洁剂可能会损坏漆膜，因此请小心使用（参阅《抛光技术通报》）。
- 含有漂白剂或漂白型溶液的清洁剂可能会损坏漆膜或使漆膜变色。建议使用不含有漂白剂的清洁剂。

预混合喷雾清洁剂的说明

- 彻底阅读所有标签说明。
- 在整个表面上使用之前，将清洁剂测试/喷洒在一个小而不显眼的区域。
- 使用湿布或海绵来清除表面污垢、痕迹、污渍，并清除任何多余的清洁剂。根据您的意图清除的物质，可能会需要进行部分擦洗。
- 切勿让清洁剂在表面上干燥。
- 只要在说明书中有说明，便可在需要时冲洗表面。
- 根据需要重复操作以清洁表面。

浓缩型、液体或干燥型清洁剂的说明

- 彻底阅读所有标签说明。
- 遵循混合或稀释清洁剂的说明。可以根据污垢类型来调整溶液强度。
- 在整个表面上使用之前，将清洁剂测试/喷洒在一个小而不显眼的区域。
- 使用湿布或海绵来清除表面污垢、痕迹、污渍，并清除任何多余的清洁剂。根据您的意图清除的物质，可能会需要进行部分擦洗。
- 切勿让清洁剂在表面上干燥。
- 彻底冲洗表面。
- 根据需要重复操作以清洁表面。



技术通报

如何保养和清洁已涂漆的表面

警告

刮擦或砂磨老旧（尤其是 1978 年以前的）建筑物的表面可能会散发含铅或石棉的灰尘。**接触铅或石棉对健康极为有害。**在表面处理的过程中，始终穿戴适当的个人防护装置，并通过水洗所有表面来完成对任何残留物的清理。详情请参阅 Dunn-Edwards 公司出版的《表面处理安全》手册，或拨打 EPA 全国铅信息热线电话 1-800-424-LEAD，或访问 www.epa.gov/lead 或 [/asbestos](http://www.epa.gov/asbestos)，或联系您所在州/省市或地方卫生部。

有许多不同类型的清洁产品可供选择，这些产品都具有不同的清洁性能。确定正确的清洁剂取决于您正试图清除的表面污垢/污染物的类型。如需了解更多信息，请联系您当地的商店店员或销售代表。

关注我们



DUNN-EDWARDS CORPORATION

4885 East 52ND Place, Los Angeles, CA 90058
(888) DE PAINT (337-2468) | dunnedwards.com

Dunn-Edwards® 和 The #1 Choice of Painting Professionals® 是 Dunn-Edwards Corporation 的注册商标。
©2018 Dunn-Edwards Corporation. 保留所有权利。



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®