



THE #1 CHOICE OF PAINTING PROFESSIONALS®

ENDURACAT™

내부용 반광
사전 촉매화 수성 에폭시
ENPX50



상품 설명

ENDURACAT™은 휘발성 유기화합물(VOC)이 매우 적고 사전 촉매화된 고성능 내부용 수성 단일 성분 아크릴 에폭시입니다. 점착성 및 화학적 저항성이 뛰어나며 물로 쉽게 닦아낼 수 있습니다. 적절히 준비된 내부 금속재, 목재, 건식벽 및 석조물에 사용할 수 있습니다. 이 제품은 고도의 내구성과 화학적 저항성이 필요한 병원, 학교, 호텔, 카페와 같은 내부, 유지관리 요구 사항이 많은 구역 및 교육 또는 상업 구역에 사용할 용도로 고안되었습니다.

제품 데이터

용제 종류: 수용성

마감: 반광: 60° 광택계에서 40-50%

합성수지 종류: 아크릴 에폭시

색: 특별 주문하거나 점포에서 혼합할 수 있습니다.

기본 색조: L 얇게 칠할 수 있는 화이트, M 중간색, U 매우 짙은 색

77°F/25°C에서의 점도 (ASTM D 562): 97-102 KU

최대 휘발성 유기 화합물(VOC) 함량: 50g/L(공급 시)

최대 반응 조절 휘발성 유기 화합물(RAVOC): 20g/L

부피기준 고형분 (ASTM D 2697): 37.2% ± 2%

중량 기준 고형분: 49.9% ± 2%

갤런당 중량 (ASTM D 1475): 10.49파운드

중량 기준 조성물

안료-23.3%	전색제-76.7%
*1차 안료 20.4	수지 23.3
강화 안료 2.9	물 및 첨가제 53.4

*1차 안료에는 이산화 티타늄 (TiO₂)을 비롯해 본 페인트의 은폐 기능에 직접 기여하는 기타 모든 안료가 포함됨.

코팅당 권장 도막 두께

갓 칠한 도막: 4밀 건조 후: 1.5밀

권장 건조 도막 두께에서의 코팅당실제 은폐력

표면의 상태 및 적용 기법에 따라 대략 갤런당 325-375 평방피트.

희석 권장: 이 코팅은 정상적인 환경 및 코팅 조건하에서 묽게 하거나 희석하지 않고 사용하도록 되어 있습니다. 그러나 우수한 작업성을 유지해야 할 경우, 갤런당 최대한 1/4 파인트 (4액량 온스)의 물을 첨가하십시오.

77°F/25°C에서의 평균 건조 시간 (ASTM D 1640)

지속 건조시간: 30-60분 재코팅: 2-4시간

건조 시간 및 재코팅 시간은 온도, 습도 및 도막 두께에 따라 다를 수 있습니다.

포장: 1갤런

저장: 건조한 장소에 저장하십시오. 얼지 않도록 하십시오. 110°F 이상의 온도에서 장시간 보관하지 마십시오. 극한 온도에 노출되면 사용이 불가능하도록 변할 수 있습니다. 자세한 사항은 dunndwards.com 기술게시판 (Technical Bulletin)에서 우수 페인트 저장 방법 (Paint Storage Best Practices)을 참조하십시오.

청소: 따뜻한 비눗물

폐기: 원치 않는 여분의 페인트를 현지에서 처분하는 방법에 대한 정보가 필요하시면, 1-888-DEPAINT로 Dunn-Edwards 고객센터에 전화하시거나 www.dunndwards.com을 방문하십시오. 다른 제품과 혼합하지 마십시오.

소재 안정성 데이터 시트: dunndwards.com에서 확인 가능

도포

온도: 최저 50°F, 최고 90°F(공기, 표면 및 소재). 표면 온도는 반드시 이슬점보다 최소 5°F 높아야 합니다.

상대 습도: 최대 85%

무기 분무	브러시	롤러
압력: 2,000psi 팁: .015"~.017"	폴리에스테르/나일론	1/4"~ 3/8" 넵

다음 규격에 적합

ARB 2007 SCM & CALGreen 2016; CHPS Section 01350; LEED 2009 IEQ Credit 4.2; LEED v4 EQ Credit 2, MPI Approved Product #141, #153; FDA Guidelines for Resinous & Polymeric Coatings

ASTM-미국재료시험학회-시험 방법

부착력(적절하게 바탕칠이 된 표면에 대해)

방법: ASTM-D3359

결과: 탁월 (5B)

화학적 저항성

방법: ASTM-D1308

결과: 미네랄 스피릿 = 통과
식물유 = 통과
모터유 (10W30) = 통과
메틸알코올 = 통과
염산(10%) = 통과
황산(50%) = 통과
인산(5%) = 통과
Fantastik = 통과
수산화나트륨 (25%) = 통과

굽힘 저항성

방법: ASTM-D2486

결과: 끼움쇠, 모가 뺏긋는 브러시 및 마모성이 있는 스크럽 매질에 대해 500~600주기

얼룩 저항성

방법: ASTM-D3023

결과: 연필 = 통과
립스틱 = 통과
크레용 = 통과
마커 = 통과
펜 = 통과
겨자 = 통과
커피 = 통과
포도주스 = 통과
라구 = 통과

표면 준비

모든 표면은 반드시 경화되고, 깨끗하고, 건조해야 하며, 오물, 먼지, 녹, 얼룩, 그리스, 기름, 곰팡이, 백태, 부착 방지제 및 기타 오염물이 없어야 합니다. 사포질, 긁어내기 또는 기타 적절한 방법으로 느슨하거나, 벗겨지거나, 백악화한 모든 페인트를 제거해야 합니다. 모든 균열, 구멍 및 기타 표면에 있는 흠은 적절한 패치 재료로 보수하십시오. 보수된 표면은 매끄럽게 연마하고, 먼지도 깨끗하게 닦아내야 합니다. 적절한 접촉 표면을 마련하기 위해 반들반들한 표면은 사포로 거칠게 만들어야 합니다.

철금속

SSPC-SP1로 표면에서 모든 오일과 기름기를 제거합니다. 최소 표면 준비 작업으로는 SSPC-SP2를 이용한 수공구 청소가 있습니다. 더 나은 성능을 위해서는 SSPC-SP6으로 상업용 블라스트 청소를 사용하십시오. 최고의 성능을 위해 프라이머 사용을 권장합니다.

알루미늄

SSPC-SP1로 모든 오일, 기름기, 오물, 산화물 및 기타 이물질 제거합니다. 최고의 성능을 위해 적합한 본딩 프라이머를 도포하십시오.

아연 도금 금속

코팅하기 전에 최소 6개월간 풍화시킵니다. SSPC-SP1로 응매 청소를 하십시오. 풍화가 불가능하거나 표면이 크롬산염이나 규산염으로 처리되어 있는 경우, 우선 SSPC-SP1로 청소한 후 아연 도금 금속 프라이머로 테스트 패치를 도포합니다. 패치를 최소한 1주일 동안 건조시킨 후 부착력을 테스트하십시오. 부착력이 불량할 경우, 이러한 처리제를 제거하기 위해 추가 청소나 SSPC-SP7로 브러시 블라스트가 필요할 수 있습니다. 녹슨 아연도금은 SSPC-SP2를 이용한 최소한의 수공구 청소가 필요하며, 세척 당일에 해당 부분을 바탕칠하십시오.

콘크리트 및 석조물

표면 준비를 위해서는 SSPC-SP13/NACE 6을 참조하십시오. 표면은 철저히 청소한 후 건조해야 합니다. 표면 온도는 충전 전에 반드시 최소한 55°F이어야 합니다. 좀 더 매끄러운 마무리를 위해 필요한 경우, 권장 충전재/서페이서를 사용하십시오. 충전재/서페이서는 상도층 코팅 전에 제조업체의 권장 사항에 따라 반드시 철저히 건조시켜야 합니다. 풍화된 석조물과 부드럽거나 다공성의 시멘트 보드는 반드시 브러시 블레스팅이나 전동공구 청소를 해 느슨하게 부착되어 있는 오염물질을 제거하고 딱딱하고 단단한 표면으로 만들어야 합니다. 점착성을 높이기 위해 적합한 프라이머/실러를 도포하십시오.

건식벽

패칭 페이스트/회반죽으로 균열과 구멍을 메우고 매끈하게 사포질합니다. 접합제는 반드시 경화해 매끄럽게 사포질해야 합니다. 모든 사포 먼지를 제거하십시오. 적합한 프라이머/실러를 도포합니다.

목재

노출된 목재는 사포질해 표면을 벗겨냅니다. 목재 충전재나 퍼티로 모든 구멍과 흠을 메우고 매끈하게 사포질합니다. 적합한 프라이머/실러를 도포합니다.

이전에 페인트를 칠한 적이 있는 표면

표면이 양호한 상태일 경우, SSPC-SP1로 표면의 모든 오염물질을 청소합니다. 매끄럽거나, 딱딱하거나 또는 광택이 나는 코팅이나 표면은 해당 표면을 마모해 벗겨내야 합니다. 테스트 패치를 도포하고 1주일 동안 페인트를 건조시킨 후 점착성을 테스트합니다. 점착성이 불량할 경우, 표면의 추가 마모 및/또는 예전 코팅의 제거가 필요할 수 있습니다. 점착성을 높이기 위해 적합한 프라이머/실러를 도포하십시오. 페인트가 벗겨지거나 심하게 풍화된 경우, 표면을 청소해 양호한 표면을 만든 후 상기와 같이 새 표면으로 테스트하십시오.

특별 사용 설명서

- **주의!** 낡은 건물(특히 1978년 이전)의 표면을 긁어 내거나 연마하면 납 또는 석면이 포함된 먼지가 방출될 수도 있습니다. 납 또는 석면에 노출되면 건강에 매우 해로울 수 있습니다. 먼지를 흡입하지 않도록 NIOSH 공인 N95 미립자 필터 마스크를 착용하십시오. 청소를 위해 HEPA 진공 청소기를 사용하고 모든 표면을 물로 씻어서 마감하십시오. 자세한 정보가 필요하시면, Dunn-Edwards 브로셔에서 “Surface Preparation Safety(표면 준비 작업 시 안전 사항)”를 참조하십시오, 1-800-424-LEAD로 U.S. EPA(미국 환경보호청)의 납 핫라인에 전화하거나, www.epa.gov/lead 또는/asbestos를 방문하십시오 또는 주정부나 지방 정부 보건국에 연락하십시오.
- 본 제품은 사상균, 흰곰팡이 또는 기타 진균류의 성장을 초래하지도 않으며, 예방하거나 교정하지도 않습니다. 과도한 수분과 부적절한 환기 상태가 이들 진균류의 성장을 촉진시키는 주요 조건이 됩니다. 칠을 하기 전에 그러한 상태를 시정해야 합니다.
- 이 페인트에는 건조된 도막 표면의 곰팡이 성장을 막는 방부제가 포함되어 있습니다.
- 대기 또는 표면의 온도가 50°F 미만인 경우, 칠을 하면 안 됩니다.

프라이머

건식벽

결이 있는 경우: **VINYLASTIC® Premium (VNPR00)**
결이 없는 경우: **VINYLASTIC® Premium (VNPR00)**
피막코팅된 경우: **VINYLASTIC® Plus (VNPL00)**

석조물

회반죽: } **SUPER-LOC® Premium (SLPR00),**
치장벽토: } **EFF-STOP® Premium (ESPR00),**
틸트-업 콘크리트: } **EFF-STOP® Select (ESSL00) 또는**
현장치기: } **FLEX-PRIME® Select (FPSSL00)**
벽돌: }
콘크리트 블록: **Smooth BLOCFIL Premium (SBPR00) 또는**
Smooth BLOCFIL Select (SBSL00)

매끄러운 흠손질 표면: **SUPER-LOC® Premium (SLPR00)**

목재
트림, 샤프시: **SUPER-LOC® Premium (SLPR00)** 또는
ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)

합성 목재
메이소나이트: } **SUPER-LOC® Premium (SLPR00)** 또는
하드보드: } **ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)**
MDO 벽널

금속
철을 함유한 경우: **BLOC-RUST® Premium (BRPR00)** 또는
ENDURAPRIME™ Metal Primer (ENPR00)

철 비함유 경우: **ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00)** 또는
BLOC-RUST® Premium (BRPR00)

아연 도금 강판: **ULTRASHIELD® Galvanized Metal Primer (ULGM00)** 또는
***ULTRA-GRIP® Premium (UGPR00)**

*부수적인 용도 또는 아연 도금용

안전 및 보건: 주의! 스프레이 분사액이나 사포 먼지를 흡입하는 것은 해롭습니다. 환기가 적절히 되도록 하십시오. 수증기나, 스프레이 분사액, 사포 먼지를 흡입하지 마십시오. 스프레이나 사포 작업 시, NIOSH 공인 N95 미립자 필터 마스크를 착용하십시오. 피부나 눈에 접촉하지 마십시오. 삼키지 마십시오. 사용 후에는 용기를 닫아두십시오. **응급 처치:** 삼킨 경우, 즉시 물 1~2잔을 마십니다. 응급 정보는 1-800-222-1222번으로 전화하십시오. 호흡이 어려운 경우, 깨끗한 공기를 마실 수 있도록 이동하십시오. 눈에 들어간 경우, 즉시 15분 동안 흐르는 물에 씻으십시오. 피부에 접촉한 경우, 비누와 물로 깨끗이 씻습니다.

• 어린이 손에 닿지 않게 주의하십시오 •

I성분(CAS 번호): 물(7732-18-5); 공중합체 수지(독점); 이산화 티탄(13463-67-7); 하석 섬장암(37244-96-5); 에스테르 알코올(25265-77-4).

⚠ **경고:** 암 및 생식기 손상 - www.P65Warnings.ca.gov